

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
1		☐ sospensione lavori ☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☐ altro (2)	11856/08/07/2026	☒ assenza titolo ☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)	(3) Art. 14 LR 23/2004	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO UNIFAMILIARE nuova costruzione di manufatti in area cortiliva, ampliamento e mutamento di destinazione d'uso di tettoia in locali abitabili VIA AMENDOLA 2 RUBIERA (RE)	☐ mc ☐ Su ☐ sup.acc. ☐ ml	sub ambiti urbani consolidati a prevalente uso residenziale AC1 (art. 33.1 NTA del RUE)	☒ REG.ED. / R.U.E. (5)..... ☐ PRG / PSC (5)..... ☐ PTCP (5)..... ☐ T.U. 42/2004 lett..... art.	nuova costruzione ☐ altro ☒ (6) ristrutturazione edilizia	PAOLO VERNIA ADAMA SUSAN LEBBIE VIA AMENDOLA 2 42048 RUBIERA (RE)
N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
		☐ sospensione lavori ☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☐ altro (2)	(1)	☐ assenza titolo ☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)	(3)		☐ mc ☐ Su ☐ sup.acc. ☐ ml	(4)	☐ REG.ED. / R.U.E. (5)..... ☐ PRG / PSC (5)..... ☐ PTCP (5)..... ☐ T.U. 42/2004 lett..... art.	nuova costruzione ☐ altro ☐ (6)	
N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
		☐ sospensione lavori ☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☐ altro (2)	(1)	☐ assenza titolo ☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)	(3)		☐ mc ☐ Su ☐ sup.acc. ☐ ml	(4)	☐ REG.ED. / R.U.E. (5)..... ☐ PRG / PSC (5)..... ☐ PTCP (5)..... ☐ T.U. 42/2004 lett..... art.	nuova costruzione ☐ altro ☐ (6)	
N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
		☐ sospensione lavori ☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☐ altro (2)	(1)	☐ assenza titolo ☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)	(3)		☐ mc ☐ Su ☐ sup.acc. ☐ ml	(4)	☐ REG.ED. / R.U.E. (5)..... ☐ PRG / PSC (5)..... ☐ PTCP (5)..... ☐ T.U. 42/2004 lett..... art.	nuova costruzione ☐ altro ☐ (6)	
N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
		☐ sospensione lavori ☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☐ altro (2)	(1)	☐ assenza titolo ☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)	(3)		☐ mc ☐ Su ☐ sup.acc. ☐ ml	(4)	☐ REG.ED. / R.U.E. (5)..... ☐ PRG / PSC (5)..... ☐ PTCP (5)..... ☐ T.U. 42/2004 lett..... art.	nuova costruzione ☐ altro ☐ (6)	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento